

Beschlussvorlage



Vorlage Nr.: BV/303/2022

Federführung: Fachdienst 6 – Strategische Entwicklung	Datum: 21.12.2022
Bearbeiter:	AZ:

Beratungsfolge	Termin	
Ortsrat Herringhausen-Stirpe-Oelingen	28.02.2023	öffentlich

Gegenstand der Vorlage

Standortsuche zum geplanten Fahrradunterstand an der Turnhalle Herringhausen

Für die Umsetzung eines Fahrradunterstandes an der Turnhalle Herringhausen wurden im Haushalt 2022 insgesamt 10.000 € eingestellt und in den Haushalt 2023 übertragen.

Nachstehend sind mögliche Standorte anhand eines Lageplanes und beiliegenden Fotos zum geplanten Standort Fahrradstand aufgezeigt:

Standort 1

- Günstige Herstellungskosten aufgrund einer möglichen einfachen Konstruktion (Schleppdach an die Außenfassade)
- Pflasterung bereits vorhanden (Sträucher müssten entfernt werden)
- Stromversorgung für Beleuchtung an der Turnhalle möglich
- Niederschlagsentwässerung vorhanden
- Standort gut einsehbar und somit guter Schutz vor Diebstahl und Vandalismus
- Kurzer Weg zum Turnhalleneingang und zum Kindergarten
- Durchgang/Fußweg zwischen den Kabinen bleibt erhalten
- *Geringerer Lichteinfall in den Gäste-WC's*

Standort 2

- Standort gut einsehbar und somit guter Schutz vor Diebstahl und Vandalismus
- *Herstellungskosten teurer als Kostenschätzung, da freistehende Überdachung und zusätzliche Arbeiten nötig wären (Kostensteigerung um mindestens ~ 75%)*
- *Pflasterung nicht vorhanden; Erdarbeiten erforderlich*
- *Stromversorgung nicht vorhanden; Erdarbeiten erforderlich*
- *Niederschlagsentwässerung nicht vorhanden; Erdarbeiten erforderlich*
- *Ggf. werden die Baumwurzeln der angrenzenden Bäume beschädigt*

Standort 3

- *Der Standort wird seitens des Fachdienst 6 – Strategische Entwicklung; Abteilung Gebäudemanagement nicht empfohlen, da in diesem Bereich der neue Eingangsbereich im Zusammenhang mit dem Anbau an den Kindergarten vorgesehen ist.*

Standort 4

- Günstige Herstellungskosten für die Überdachung aufgrund einer möglichen einfachen Konstruktion (Schleppdach an die Außenfassade)
- Stromversorgung für Beleuchtung an der Turnhalle möglich
- Kurzer Weg zum Turnhalleneingang und zum Kindergarten
- Standort gut einsehbar und somit guter Schutz vor Diebstahl und Vandalismus
- *An diesem Standort befindet sich ein Grünbeet in dem sich u.a. ein 30 Jahre alter gesunder Baum befindet, der gefällt werden müsste. Zudem müsste das komplette Beet zurückgebaut werden*
- *Pflasterung nicht vorhanden; Erdarbeiten erforderlich*
- *Niederschlagsentwässerung nicht vorhanden; Erdarbeiten erforderlich*
- *Aufgrund zusätzlicher Arbeiten entstehen zusätzliche Kosten*

Standort 5

- Günstige Herstellungskosten für die Überdachung aufgrund einer möglichen einfachen Konstruktion (Schleppdach an die Außenfassade)
- Stromversorgung über Turnhalle kostengünstig möglich
- *nur bedingt einsehbar, weil nicht direkt vor der Turnhalle*
- *Niederschlagsentwässerung nicht vorhanden*
- *Reduzierung von PKW-Stellplätzen*
- *Aufgrund zusätzlicher Arbeiten entstehen zusätzliche Kosten*

Der Fachdienst 6 – Strategische Entwicklung; Abteilung Gebäudemanagement favorisiert unter Abwägung der beschriebenen örtlichen Gegebenheiten den Standort 1 für die Umsetzung des geplanten Fahrradunterstandes an der Turnhalle Herringhausen.

Entsprechende Mittel stehen im Haushalt 2023 zur Verfügung.

Der Ortsrat Herringhausen-Stirpe-Oelingen empfiehlt einen der aufgezeigten möglichen Standorte zum geplanten Fahrradunterstand an der Turnhalle Herringhausen, so dass daraufhin die Umsetzung der Maßnahme erfolgen kann.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

<input type="checkbox"/>	Keine finanziellen Auswirkungen	
<input type="checkbox"/>	Gesamterträge und/ oder Gesamteinzahlungen (ohne Folgekosten) in Höhe von	€
<input type="checkbox"/>	Gesamtaufwendungen und/ oder Gesamtauszahlungen (ohne Folgekosten) in Höhe von	€

<input type="checkbox"/>	im Ergebnishaushalt	Produkt:
		Kostenstelle:

- Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung
- Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Budgets
- Deckung erfolgt durch
- Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung

Jährliche Folgekosten:

<input checked="" type="checkbox"/> im	Finanzhaushalt	Investitionsnummer:
Die Maßnahme ist im Investitionsplan 2023		<input checked="" type="checkbox"/> enthalten
		<input type="checkbox"/> nicht enthalten
<input type="checkbox"/> Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung		
<input type="checkbox"/> Deckung erfolgt durch		
<input type="checkbox"/> Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		

Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln muss erfolgen:
<input type="checkbox"/> durch einen Nachtragshaushalt

Unterschrift

Fotos und Lageplan zu möglichen Standorten